

Российская Федерация
Белгородская область
Управление образования администрации
Грайворонского района Белгородской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных
предметов» города Грайворона
Грайворонского района Белгородской области
309370, Грайворонский район, г. Грайворон,
ул. Горького, 2, тел. 4-54-30, 4-53-30

№ 144
на № 22.09.2016г.

Руководителю Верхне – Донского
Управления Ростехнадзора по
Белгородской обл.
Колодезному В.А.
директора МБОУ «СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов»
г.Грайворона Сорокиной М.В.

На основании акта-проверки № Б7/276-3826 от 26.08.2016г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона Белгородской области выявлено 3 нарушения требований безопасности в электроэнергетике.

На Ваше предписание от 02.10.2014 г. №Б 7/320 – 1493 по МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона Белгородской области сообщаем следующее:

№ п/п	Конкретное описание выявленного нарушения	Выполнение
1	Не приведена в полное соответствие с действующей нормативно-технической документацией (НТД), техническая документация, необходимая при эксплуатации тепловых энергоустановок (не в полном объеме разработана производственная инструкция для обслуживающего персонала по эксплуатации тепловых сетей, систем отопления, ГВС). Производственные инструкции переработать, переутвердить (срок 2 года) и ознакомить под роспись обслуживающий персонал.	Нормативная документация приведена в полное соответствие. (приложение № 1)
2	В помещении ИТП установлены манометры с истекшим сроком Госпроверки.	В помещении ИТП установлен новый манометр (приложение № 2)
3	Не нанесена тепловая изоляция и покровный слой на трубопроводы системы отопления в помещении ИТП учреждения (12 м)	В помещении ИТП на трубопроводы нанесена тепловая изоляция и покровный слой (приложение № 2)

Директор школы



М.В.Сорокина